

POZITÍV

NEGATÍV



Világítást összhangban a tér hangulatával



Forgalomkorlátozó oszlopok



Az épület stílusával megegyező felirat




Az épület stílusával megegyező felirat



Felújított udvartér



Terasz



Kockaköves burkolat



Hagyományos céhtábla



Terasz



Piskótakövek és forgalomkorlátozó oszlopok



Oda nem illő városi bútortzat



A szökőkút hozzáférhetetlensége



Autótenger



Összkép rontó homlokzat átalakítás, reklámtábla



A Márton Áron tér háttérbe szorítása



Ott felejtett kábelek



Kukák nem esztétikus elrendezése



Autós közlekedés az udvarterekben



Tér összképéhez nem illő építmény